

**Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки ОНДПР
Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу в 2019 году**

1. Тип заполнения дверного проема серверной (пом. № 14, 3й этаж) не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций, выполняющих функции противопожарной преграды (выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа) (нумерация согласно плану Филиала ГУП «ГУИОН проектно-инвентаризационного бюро Московского района», Инв. 34 44/14 от 27.04.2010).

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288)

Для устранения данного нарушения была подана заявка в службу заказчика Администрации Московского района, для осмечивания и выделения финансирования на производство работ, выполнение которых необходимо для устранения данного замечания.

2. Тип заполнения дверного проема серверной (пом. № 5, 2й этаж) не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций, выполняющих функции противопожарной преграды (выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа) (нумерация согласно плану Филиала ГУП «ГУИОН проектно-инвентаризационного бюро Московского района», Инв. №44/14 от 27.04.2010).

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ ((Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), п. 5.6.4 СП свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288)

Для устранения данного нарушения была подана заявка в службу заказчика Администрации Московского района, для осмечивания и выделения финансирования на производство работ, выполнение которых необходимо для устранения данного замечания.

3. Ширина горизонтального участка пути эвакуации, по которому могут эвакуироваться из помещений менее 50 человек (2 этаж) менее 1 м с учетом двухстороннего открывания дверей.

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ г(Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)), п.п. 8.1. 13,4.3.3 свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. №171)

Для устранения данного нарушения была подана заявка в службу заказчика Администрации Московского района, для осмечивания и выделения финансирования на производство работ, выполнение которых необходимо для устранения данного замечания.

4. Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,9 м, по факту 0,71. (помещение № 19, 2 этаж) (нумерация согласно плану Филиала ГУП «ГУИОН проектно-инвентаризационного бюро Московского района», Инв. № 44/14 от 27.04.2010).

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.2.5 свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. №171)

Для устранения данного нарушения была подана заявка в службу заказчика Администрации Московского района, для осмечивания и выделения финансирования на производство работ, выполнение которых необходимо для устранения данного замечания.

5. Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,9 м, по факту 0,71. (помещение № 20, 2 этаж) (нумерация согласно плану Филиала ГУП «ГУИОН проектно-инвентаризационного бюро Московского района», Инв. № 44/14 от 27.04.2010).

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.2.5 свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 171)

Для устранения данного нарушения была подана заявка в службу заказчика Администрации Московского района, для осмечивания и выделения финансирования на производство работ, выполнение которых необходимо для устранения данного замечания.

6. Помещения не оборудованы системой автоматической противопожарной защиты (АУПС) в полном объеме (1 этаж, помещение №12 нумерация согласно плану Филиала ГУП «ГУИОН проектно-инвентаризационного бюро Московского района», Инв. № 44/14 от 27.04.2010).

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение а, п. А4, А10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации»

Для устранения данного нарушения была сформирована и подана заявка на получение технических условий в Городской Мониторинговый Центр.

7. Тип заполнения дверного проема кладовой горючих материалов (пом. № 15, 1 й этаж) не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций, выполняющих функции противопожарной преграды (выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа) (нумерация согласно плану Филиала ГУП «ГУИОН проектно-инвентаризационного бюро Московского района», Инв. М, 44/14 от 27.04.2010).

Для устранения данного нарушения была подана заявка в службу заказчика Администрации Московского района, для осмечивания и выделения финансирования на производство работ, выполнение которых необходимо для устранения данного замечания.

8. Ширина эвакуационного выхода из помещения актового зала, при числе эвакуирующихся более 50 человек, в свету менее 1,2 м, по факту 0,71 (помещение № 17, 1 этаж) (нумерация согласно плану Филиала ГУП «ГУИОН проектно-инвентаризационного бюро Московского района», Инв. № 44/14 от 27.04.2010).

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.2.5 свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 171)

Для устранения данного нарушения была подана заявка в службу заказчика

Администрации Московского района, для осмечивания и выделения финансирования на производство работ, выполнение которых необходимо для устранения данного замечания.

9. Ширина эвакуационного выхода в свету из лестничной клетки (со стороны арендаторов) непосредственно наружу менее ширины марша лестницы, равной 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м).

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г.

Для устранения данного нарушения была подана заявка в службу заказчика Администрации Московского района, для осмечивания и выделения финансирования на производство работ, выполнение которых необходимо для устранения данного замечания.

10. На путях эвакуации для отделки пола применены сгораемые материалы, имеющие класс пожарной опасности более допустимого — КМ2 (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации (позэтажные коридоры, 2-4 этаж).

Для устранения данного замечания было направлено письмо подрядчику выполнявшему работы, для актуализации предоставленной им информации и принятия решения по данному вопросу.